#### Bit-Checks / Bit-Safes Universal





Teilenr:

Artikel-Nr:













**EAN:** 4013288095695 **Abmes** 

05056375001 Bit-Check 10 Universal 3 **Abmessung:** 97x65x15 mm

**Gewicht:** 94 g **Ursprungsland:** CZ

**Zolltarifnr.:** 82079030

- Aufstellbarer, mehrkomponentiger Bit-Check
- Rapidaptor-Halter für schnellen Bitwechsel
- Torsionsform gegen frühzeitigen Verschleiß
- Zähharte Wera Bits für den universellen Einsatz.

Robuster Bit-Check von Wera. Bit-Checks ermöglichen einen schnellen Überblick über das vorhandene Werkzeug. Nicht benötigte Bits werden einfach ins Sortiment zurückgesteckt und gehen nicht verloren. Einfacher Transport z.B. in der Hemdtasche. Inklusive Universalhalter mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3. Zur Aufnahme in die Schraubermaschine oder zum Einsatz in das Futter der elektronischen Bohrmaschine. Inklusive Torsionsbits gegen frühzeitigen Verschleiß. Zähharte Wera Bits für Innensechskantschrauben, für den universellen Einsatz.

#### Bit-Checks / Bit-Safes Universal



### Immer griffbereit

### TZ-Bits

### Zähharte Bits

### Rapidaptor Halter



Am Arbeitsplatz lassen sich die Bit-Checks hinstellen, damit ist das Werkzeug immer schnell griffbereit.



TZ-Bits sind zähharte Bits mit Torsionszone. Torsion-Bits sorgen für die Abfederung von Drehmomentspitzen in der Torsionszone. Dadurch wird vorzeitiger Verschleiß vermieden, die Lebensdauer des Bits wird erhöht.



Zähharte Wera Bits verhindern den vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze. Z-Bits stellen in der Regel den Bit für den universellen Schraubfall dar.



Blitzschneller Bitwechsel ohne Hilfswerkzeug. Einhandbedienung. Mit freilaufender Hülse zur leichten Führung des Schraubers.

### Magnetisch

# Chuck-all

# Rapid-in und self-lock

### Rapid-out



Bithalter in magnetischer Ausführung zum leichteren Ansetzen der Schrauben



Die Rapidaptor Schnellwechselhalter nehmen sowohl ¼"-Bits nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 sowie Wera Reihe 1 und 4 auf.



Ohne Betätigung der Hülse kann der Bit in die Aufnahme geschoben werden. Sobald der Bit in der Schraube angesetzt wird, wird die Verriegelung automatisch aktiviert. Der Bit sitzt sicher und wackelfrei.



Zum Bitwechsel einfach die Hülse nach vorne schieben: Dabei hebt der Federmechanismus den Bit vom Magneten ab und entriegelt das Werkzeug. Der Bit kann problemlos entnommen werden. Besonders hilfreich: Mühelose Entnahme auch kleinster Bitgrößen ohne Hilfswerkzeug.


# Bit-Check 10 Universal 3, 10-teilig

#### Bit-Checks / Bit-Safes Universal



#### Satz-Inhalt:

## 889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, 1/4" x 50 mm





### 851/1 TZ Bits, PH 1 x 25 mm

•	05056505001	1x	PH 1 x 25 mm
	05056510001	1x	PH 2 x 25 mm
₩ Wera	05056525001	1x	PH 3 x 25 mm

#### 855/1 TZ Bits, PZ 1 x 25 mm

<b>(</b>	05056810001	1x	PZ 1 x 25 mm
	05056815001	1x	PZ 2 x 25 mm
∰ Werα	05056825001	1x	PZ 3 x 25 mm

## 800/1 TZ Bits, 0,8 x 5,5 x 25 mm

	· // · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	05056220001	1x	0,8 x 5,5 x 25 mm
	05056225001	1x	1 x 5,5 x 25 mm
₩ Wera	05056233001	1x	1,2 x 6,5 x 25 mm